



CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

Estado do Tocantins

Indicação 101/2025

APROVADO
Presidente
Câmara Municipal de Bandeirantes-TO
Secretário

Proponente: Ver. Iranildo Pereira

"Solicita a instalação de um novo quebra-molas na Rua Cícero Carneiro, na Vila Pelé, para substituir o existente, que se encontra em mau estado de conservação."

Solicita-se ao Chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de um novo quebra-molas na Rua Cícero Carneiro, localizada na Vila Pelé, em substituição ao atual, que se encontra em mau estado de conservação, visando à segurança dos transeuntes e à adequada fluidez do trânsito local.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária em virtude do atual estado de conservação do quebra-molas instalado na Rua Cícero Carneiro, na Vila Pelé, que apresenta desgaste acentuado, comprometendo sua eficácia na redução da velocidade dos veículos. Tal situação representa risco iminente à segurança de pedestres e condutores, exacerbando a possibilidade de acidentes e prejuízos materiais e físicos à comunidade local.

A substituição do dispositivo degradado por um novo quebra-molas proporcionará maior segurança ao tráfego da via, especialmente em áreas de intenso fluxo de pessoas, como aquela em questão. Ressalta-se que a manutenção da infraestrutura viária é medida imprescindível para a promoção do bem-estar coletivo, prevenindo incidentes e promovendo um ambiente urbano mais protegido e organizado.

Diante do exposto, solicita-se a atenção do Poder Executivo para o atendimento desta indicação, em benefício de toda a população da Vila Pelé, que clama por melhorias que assegurem o direito de ir e vir com segurança.

Bandeirantes, 10 de Novembro de 2025.


Iranildo Pereira
Vereador

Rua Cícero Carneiro, 1131 - Centro - CEP: 77783-000

www.bandeirantesdotocantins.to.leg.br